



## LAL-314

## پرایمر الکییدی اخرایبی

### شرح محصول :

پرایمر اخرایبی یک رنگ تک جزئی می باشد و همچنین یک پرایمر ضد خوردگی که در سیستم های رنگ الکییدی برای سطوح فولادی در محیط های صنعتی مناسب می باشد. جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه الکییدی متناسب با شرایط محیطی دارد. این رنگ خواص ضد خوردگی خوبی برای شرایط جوی مختلف با ثبات طولانی مدت دارد. این پرایمر برای سازه های نو و همچنین برای تعمیر و نگهداری نیز استفاده می شود.

### مشخصات فنی

مات	براقیت
قرمز	فام ظاهری
1/45 ± 0/05	چگالی
71 ± %2	درصدحجمی جامد
50-70 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 لیتر	بسته بندی

### اطلاعات کاربردی :

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
حداکثر 5-15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

### میزان پوشش تنوری :

70	60	50	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
10	11/8	14	پوشش ( متر مربع بر لیتر)
6/8	8	9/6	پوشش (متر مربع بر کیلو گرم)

### زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون
30 ساعت	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

### مدت زمان اجرای لایه بعدی:

30	20	10	دمای سطح (سانتی گراد)
16	20	30	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)



## LAL-314

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. حداقل درجه تمیزی سطح مورد نیاز (SA2.5) میباشد و همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبری) (60 میکرون) می باشد.
3. سطح سند بلاست شده را نباید در مدت یک شبانه روز بدون پوشش رها کرد.
4. میزان امار سازی سطح برای چسبندگی بهتر بسیار مهم است.

توصیه سیستم رنگ :

50-70 میکرون	LAL-314	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-360-362-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. بررسی تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز شود.
  2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده کنید.
  3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری کنید.
  4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط کنید.
- هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد:

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/غلطک

دمای سطح :

1. باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی:

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ را دور از گرما، آتش و جرقه نگهداری نمایید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری گردد. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت شود.



## LAL-315

## پرایمر الکیدی اکسید روی

### شرح محصول :

پرایمر ضد خوردگی اکسید روی ، هوا خشک و تک جزئی می باشد و عاری از هر گونه کرومات و سرنج میباشد. این رنگ ضد خوردگی در سیستم های رنگ الکیدی برای سطوح فولادی در محیط های صنعتی مناسب میباشد و جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه الکیدی مناسب با شرایط محیطی دارد. این رنگ خواص ضد خوردگی خوبی برای شرایط جوی مختلف با ثبات طولانی مدت دارد.

### مشخصات فنی

مات	براقیت
اخراپی	فام ظاهری
1/5 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(70 ± 2) %	درصدحجمی جامد
60-80 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 لیتر	بسته بندی

### اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
Airless spray / Air spray / غلطک / قلم مو	روش اجرا
حداکثر 15 - 5 درصد	حجم تینر اضافه شونده

### میزان پوشش توری :

80	70	60	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
8/7	10	11/6	پوشش (متر مربع بر لیتر)
5/8	6/6	7/7	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

### زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون
1 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

### مدت زمان اجرای لایه بعدی :

30	20	10	دمای سطح ( سانتی گراد)
16	24	30	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)



## LAL-315

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. حداقل درجه تمیزی سطح مورد نیاز (SA2.5) میباشد و همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبری) (60 میکرون) می باشد.
3. سطح سند بلاست شده را نباید در مدت یک شبانه روز بدون پوشش رها کرد.
4. میزان آماده سازی سطح جهت چسبندگی بهتر بسیار مهم است.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-315	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-360-362-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. بررسی تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشد در صورت نیاز به تمیز کاری با تینر تمیز گردد.
  2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
  3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
  4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.
- هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی:

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ را دور از گرما، آتش و جرقه نگهداری نمایید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری گردد. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت شود.





## LAL-316

## پرایمر الکییدی زینک کرومات

### شرح محصول :

پرایمر ضد خوردگی زینک کرومات ، هوا خشک و تک جزئی می باشد. این ضد خوردگی در سیستم های رنگ الکییدی برای سطوح فولادی در محیط های صنعتی مناسب می باشد و جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه الکییدی مناسب با شرایط محیطی دارد. این رنگ خواص ضد خوردگی خوبی برای شرایط جوی مختلف با ثبات طولانی مدت دارد . و همچنین از این پرایمر برای تعمیر و نگهداری نیز استفاده می شود.

### مشخصات فنی

براقیت	مات
فام ظاهری	زرد کم رنگ / رنگی
چگالی (کیلوگرم بر لیتر)	$1/45 \pm 0/05$
درصدحجمی جامد	$(56 \pm 2) \%$
توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)	60-80 میکرون
نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد	35 درجه سانتی گراد
مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد	12 ماه
بسته بندی	20 لیتر

### اطلاعات کاربردی :

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

- 1.دستگاه Airless spray    2.دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

تینر مصرفی	T-700
روش اجرا	قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray
حجم تینر اضافه شونده	حداکثر 5-15 درصد

### میزان پوشش تنوری :

ضخامت فیلم خشک (میکرون)	60	70	80
پوشش (متر مربع بر لیتر)	9/3	8	7
پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)	6/4	5/5	4/8

### زمان خشک شدن :

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون	2 ساعت
مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون	8 ساعت
مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 60 میکرون	4 روز

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

### مدت زمان اجرای لایه بعدی :

دمای سطح سانتی گراد	10	20	30
حداقل مدت (ساعت)	20	12	8
حداکثر مدت (روز)	Extended	Extended	Extended



## LAL-216

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. حداقل درجه تمیزی سطح مورد نیاز (SA2.5) میباشد و همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبری) (60) میکرون می باشد.
3. سطح سند بلاست شده را نباید در مدت یک شبانه روز بدون پوشش رها کرد.
4. میزان امار سازی سطح برای چسبندگی بهتر بسیار مهم است.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-216	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-217	میانی
50-70 میکرون	LAL-360-362-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. بررسی تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشد. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز شود.
  2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
  3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
  4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.
- در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی:

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری نمایید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت شود.



## LAL-317

## الکید میانی آلومینیوم

شرح محصول :

این رنگ هوا خشک و تک جزئی بوده و یک ضد خوردگی میانی در سیستم های رنگ الکیدی برای سطوح فولادی در محیط های صنعتی می باشد. جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه الکیدی متناسب با شرایط محیطی دارد. این رنگ خواص خوبی برای شرایط جوی مختلف با ثبات طولانی مدت دارد. و همچنین این رنگ سطح خوبی برای لایه های مختلف سیستم الکیدی دارد. از مزیت های این رنگ می توان به پوشش دهی و عملکرد عالی آن اشاره کرد.

### مشخصات فنی

مات	براقیت
نقره ای	فام ظاهری
0/98 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(50 ± 2) %	درصد حجمی جامد
70-100 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 لیتر	بسته بندی

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
ماکزیمم 5-15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

میزان پوشش تنوری :

90	80	70	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
5/5	6/2	7/1	پوشش (متر مربع بر لیتر)
5/6	6/3	7/2	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون
1 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

مدت زمان اجرای لایه بعدی:

30	20	10	دمای سطح (سانتی گراد)
40	30	20	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)



## LAL-317

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. این پوشش میانی باید بر روی یک پرایمر ضد خوردگی الکیدی مناسب بکار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-310-312-314-315-316	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-360-362-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردند.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با میکسر، خوب مخلوط نمایید.

هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



## LAL-358

الکید میانی

شرح محصول :

این رنگ هوا خشک و تک جزئی بوده و یک ضد خوردگی میانی در سیستم های رنگ الکید برای سطوح فولادی در محیط های صنعتی می باشد . جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه الکید متناسب با شرایط محیطی دارد . رنگ خواص خوبی برای شرایط جوی مختلف با ثبات طولانی مدت دارد . همچنین این رنگ سطح خوبی برای لایه های مختلف سیستم الکید دارد . از مزیت های این رنگ می توان به پوشش دهی و عملکرد عالی آن اشاره نمود.

مشخصات فنی

نیم براق	براقیت
سفید / شید رنگی	فام ظاهری
1/4 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(51 ± 2) %	درصدحجمی جامد
70-100 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 لیتر	بسته بندی

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray      2. دستگاه Air spray      3. قلم مو      4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
ماکزیمم 5 - 15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

میزان پوشش تنوری :

90	80	70	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
5/6	6/3	7/2	پوشش (متر مربع بر لیتر)
4	4/5	5/2	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون		
1 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون		
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 70 میکرون		

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

مدت زمان اجرای لایه بعدی :

30	20	10	دمای سطح سانتی گراد
16	20	30	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)





## LAL-358

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. این پوشش میانی باید بر روی یک پرایمر ضد خوردگی الکیدی مناسب بکار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-310-312-314-315-316	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-358	میانی
50-70 میکرون	LAL-360-362-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز نمایید.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5 - 7	Airless spray
E	1/8 - 4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



LAL-360

رنگ رویه الکیدی ویژه

شرح محصول :

این رنگ رویه تک جزئی بوده و بر روی رنگ های میانی استفاده می شود. و بصورت براق و مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی می باشد. از مزیت های این رنگ می توان به کاربرد عالی و انعطاف پذیری خوب این رنگ اشاره کرد.

مشخصات فنی

براق	براقیت
سفید / شید رنگی	فام ظاهری
1/35 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(52 ± 2) %	درصدحجمی جامد
50-70 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 لیتر	بسته بندی

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1.دستگاه Airless spray 2.دستگاه Air spray 3. قلم مو 4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
حداکثر 5 - 15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

میزان پوشش تنوری :

70	60	50	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
7/4	8/6	10/4	پوشش (متر مربع بر لیتر)
5/5	6/4	7/7	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون
2 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

مدت زمان اجرای لایه بعدی :

30	20	10	دمای سطح ( سانتی گراد)
20	30	40	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)



## LAL-360

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. این محصول می تواند بر روی هر پوشش میانی بکار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-310-312-314-315-316	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-360	رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار باشند، چربی و رطوبت. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز نمایید.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر خوب مخلوط نمایید.

هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



## LAL-362

## رنگ رویه الکیدی

### شرح محصول :

این رنگ رویه قرمز رنگ می باشد تک جزئی بوده و بر روی رنگ های میانی استفاده میشود. این پوشش بصورت براق و مقاوم در شرایط سخت آب و هوایی می باشد از مزیت های این رنگ می توان به کاربرد عالی و انعطاف پذیری خوب این رنگ اشاره کرد. بیشترین کاربرد این رنگ در خطوط آتش نشانی است.

### مشخصات فنی

براق	براقیت
قرمز (Ral 3020)	فام ظاهری
0/98 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم برلیتر)
(45 ± 2) %	درصدحجمی جامد
50-70 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 کیلو	بسته بندی

### اطلاعات کاربردی :

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray
2. دستگاه Air spray
3. قلم مو
4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Air spray / Airless spray	روش اجرا
حداکثر 5-15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

### میزان پوشش تنوری :

70	60	50	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
6/4	7/5	9	پوشش (مترمربع بر لیتر)
6/5	7/6	9/1	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

### زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون		
2 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون		
7 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون		

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

### مدت زمان اجرای لایه بعدی :

30	20	10	دمای سطح سانتی گراد
16	24	40	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)



## LAL-362

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. این محصول می تواند بر روی هر پوشش میانی بکار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-310-312-314-315-316	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-362	رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردند.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5 -7	Airless spray
E	1/8 -4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..





LAL-364

## وارنیش الکیدی براق

شرح محصول :

این رنگ تک جزئی بوده و یک وارنیش براق کننده الکیدی براق می باشد که برای کلیه سطوح رنگ شده استفاده می شود. همچنین خواص مقاومتی و چسبندگی خوبی دارد. این وارنیش در مقابل نور شدید (UV) و رطوبت مقاومت بسیار مطلوبی دارد و مانع ایجاد پدیده چاکینگ (گچی شدن) رنگ های لایه زیرین میگردد.

مشخصات فنی

براقیت	براق
فام ظاهری	بی رنگ
چگالی (کیلوگرم بر لیتر)	0/94 ± 0/05
درصد حجمی جامد	(46 ± 2) %
توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)	30-50 میکرون
نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد	35 درجه سانتی گراد
مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد	12 ماه
بسته بندی	20 کیلو

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

تینر مصرفی	T-700
روش اجرا	قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray
حجم تینر اضافه شونده	ماکزیم 10-15 درصد

میزان پوشش تنوری :

ضخامت فیلم خشک (میکرون)	50	40	30
پوشش (متر مربع بر لیتر)	9/2	11/5	15
پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)	9/7	12/2	16/3

زمان خشک شدن :

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 30 میکرون	2 ساعت
مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 30 میکرون	2 روز
مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 30 میکرون	4 روز

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.



## LAL-364

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.

### آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردند.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
برای همه سطوح			قلم مو/غلطک

### دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

### نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



LAL-368

رنگ رویه الکیدی الومینیوم

شرح محصول :

این رنگ تک جزئی بوده و بر روی رنگ های میانی استفاده می شود . و به صورت براق و مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی می باشد . از مزیت های این رنگ می توان به کاربرد عالی و انعطاف پذیری خوب آن اشاره کرد .

مشخصات فنی

براقیت	براق
فام ظاهری	نقره ای / خاکستری
چگالی (کیلوگرم بر کیلو)	49 ± 0/05
درصدحجمی جامد	(49 ± 2) %
توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)	50-70 میکرون
نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد	35 درجه سانتی گراد
مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد	12 ماه
بسته بندی	20 کیلو

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

تینر مصرفی	T-700
روش اجرا	قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray
حجم تینر اضافه شونده	حداکثر 5-15 درصد

میزان پوشش تنوری :

ضخامت فیلم خشک (میکرون)	70	60	50
پوشش (متر مربع بر لیتر)	7	8/1	9/8
پوشش (متر مربع بر کیلو گرم)	7/2	8/4	10/1

زمان خشک شدن :

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون	2 ساعت
مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 50 میکرون	1 روز
مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ی ضخامت 50 میکرون	4 روز

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد .

مدت زمان اجرای لایه بعدی :

دمای سطح سانتی گراد	30	20	10
حداقل مدت (ساعت)	20	30	40
حداکثر مدت (روز)	Extended	Extended	Extended



## LAL-368

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح.
2. این محصول می تواند بر روی هر پوشش میانی بکار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

60-80 میکرون	LAL-310-312-314-315-316	پرایمر
70-100 میکرون	LAL-317	میانی
50-70 میکرون	LAL-368	رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردند.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5 - 7	Airless spray
E	1/8 - 4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



LAL-370

## رنگ الکید سلف پرایمر

شرح محصول :

این رنگ تک جزئی بوده که بر روی همه سطوح قابل اجرا میباشد. و به صورت براق و مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی می باشد. از مزیت های این رنگ می توان به کاربرد عالی و چسبندگی مطلوب و انعطاف پذیری خوب این رنگ اشاره کرد.

مشخصات فنی

براق	براقیت
نقره ای / شید رنگی	فام ظاهری
1/4 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(45 ± 2) %	درصد حجمی جامد
80-100 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 کیلو	بسته بندی

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray 2. دستگاه Air spray 3. قلم مو 4. غلطک

T-700	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
حداکثر 5-15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

میزان پوشش تنوری :

100	90	80	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
4/5	5	5/6	پوشش (متر مربع بر لیتر)
3/2	3/5	4	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

زمان خشک شدن :

2 ساعت	مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 برای ضخامت 80 میکرون
1 روز	مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی روی آن در دمای 25 برای ضخامت 80 میکرون
4 روز	مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25 برای ضخامت 80 میکرون

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.

مدت زمان اجرای لایه بعدی :

30	20	10	دمای سطح سانتی گراد
20	30	40	حداقل مدت (ساعت)
Extended	Extended	Extended	حداکثر مدت (روز)





## LAL-370

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردوغبار و رطوبت از روی سطح.
2. این محصول می تواند بر روی هر پوشش میانی یکبار برده شود.

توصیه سیستم رنگ :

80-100 میکرون	LAL-370	پرایمر میانی، رویه
---------------	---------	--------------------

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردوغبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردد.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد:

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8-4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..



## رنگ رویه الکید ملامین حرارتی LAL-801

شرح محصول :

این رنگ تک جزئی بوده و رنگ رویه الکید ملامین که یک رنگ دکوراتیو نیز محسوب میشود با مقاومت دمایی بالا و همچنین مقاومت سایشی خوب بر روی لوازم خانگی و عموم فلزات از جمله گالوانیزه ، استیل و آلومینیوم نیز استفاده می شود.

### مشخصات فنی

براقیت	خیلی براق
فام ظاهری	سفید
چگالی (کیلوگرم برلیتر)	1/3 ± 0/05
درصدحجمی جامد	(50± 2) %
توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)	30- 50 میکرون
نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد	35 درجه سانتی گراد
مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد	12 ماه
بسته بندی	20 کیلو

### اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1.دستگاه Airless spray 2.دستگاه Air spray 3. قلم مو 4. غلطک

تینر مصرفی	T-300
روش اجرا	قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray
حجم تینر اضافه شونده	حاکثر 10-15 درصد

### میزان پوشش تنوری :

ضخامت فیلم خشک (میکرون)	50	40	30
پوشش (متر مربع بر لیتر)	10	12/5	16/6
پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)	7/6	9/6	12/8

زمان خشک شدن کامل : 15 دقیقه در دمای 150 درجه سانتی گراد برای ضخامت 30 میکرون.

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.



## LAL-801

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح .

توصیه سیستم رنگ :

30-50 میکرون	LAL-802	پرایمر
30-50 میکرون	LAL-801	میانی و رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار ، چربی و رطوبت باشند . اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردد .
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده کنید .
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید .
4. رنگ را قبل از استفاده با یم میکسر خوب مخلوط نمایید .

هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8 -4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند .
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد .
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید .

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما ، آتش و جرقه نگهداری کنید .
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید . در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید ..



LAL-802

## پرایمر حرارتی الکید ملامین

شرح محصول :

این رنگ تک جزئی بوده و سپس این پرایمر رزین الکید - ملامین با خاصیت مقاومت دمایی بالا که به عنوان زیر لایه بر روی گالوانیزه ، استیل و آلومینیوم استفاده می شود.

### مشخصات فنی

مات	براقیت
شید رنگی	فام ظاهری
1/4 ± 0/05	چگالی (کیلوگرم بر لیتر)
(59 ± 2) %	درصد حجمی جامد
30- 50 میکرون	توصیه ضخامت فیلم خشک (DFT)
35 درجه سانتی گراد	نقطه اشتعال در دمای 25 درجه سانتی گراد
12 ماه	مدت انبار داری در دمای 25 درجه سانتی گراد
20 کیلو	بسته بندی

اطلاعات کاربردی :

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

1. دستگاه Airless spray    2. دستگاه Air spray    3. قلم مو    4. غلطک

T-800	تینر مصرفی
قلم مو / غلطک / Airless spray / Air spray	روش اجرا
حاکثر 5-15 درصد	حجم تینر اضافه شونده

میزان پوشش تئوری :

50	40	30	ضخامت فیلم خشک (میکرون)
14/8	14/7	19/5	پوشش (متر مربع بر لیتر )
8/4	10/5	14	پوشش (متر مربع بر کیلوگرم)

زمان خشک شدن کامل : 15 دقیقه در دمای 150 درجه سانتی گراد برای ضخامت 30 میکرون.

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم خشک (DFT) دما و تهویه هوا بستگی دارد.



## LAL-802

آماده سازی سطح :

1. حذف هرگونه چربی، زنگ، گردو غبار و رطوبت از روی سطح
2. سطح سند بلاست شده را نباید در مدت یک شبانه روز بدون پوشش رها کرد.
3. میزان امار سازی سطح برای چسبندگی بهتر بسیار مهم است.

توصیه سیستم رنگ :

30-50 میکرون	LAL-802	پرایمر
30-50 میکرون	LAL-801	میانی و رویه

آموزش های کاربردی :

1. تمام تجهیزات عاری از گردو غبار، چربی و رطوبت باشند. اگر نیاز به تمیز کاری دارد با تینر تمیز گردند.
2. توصیه می شود رنگ را با دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
3. در فصل های سرد برای کاربرد بهتر رنگ، توصیه می گردد که رنگ را حداقل 2 روز قبل از مصرف در یک انبار گرم نگهداری نمایید.
4. رنگ را قبل از استفاده با یک میکسر، خوب مخلوط نمایید.

در هنگام استفاده از تجهیزات جهت اجرای پوشش باید به نکات زیر توجه کرد :

Tip range	نازل (میلی متر)	فشار (bar)	
17-23	0/43-0/58	5-7	Airless spray
E	1/8 -4/2	3-5	Air spray
تنها برای ترمیم کردن و سطح های کوچک			قلم مو/ غلطک

دمای سطح :

1. حداقل 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم باشند.
2. هنگامی که پوشش اجرا میشود دمای سطح باید بین 10-40 درجه سانتی گراد باشد.
3. اگر دمای سطح بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده می باشد با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.

نکات ایمنی :

1. به دلیل بالا بودن قابلیت اشتعال رنگ رادور از گرما، آتش و جرقه نگهداری کنید.
2. از تماس رنگ با چشم و پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو داده شود و با پزشک مشورت نمایید..